


Aannemers-instructie voor het uitgraven van de Japanse duizendknoop (JDK)


Waarom deze instructie?

De JDK is een snelgroeiende plant en kan veel schade aanrichten aan funderingen, infrastructuur en natuur. Deze instructie legt de werkwijze voor het uitgraven van de JDK in de gemeente Ede uit.




Grondtransport:

- altijd goed afdekken
- kleine hoeveelheden in afsluitbare BigBags
- JDK-vermelding op stortbonnen verplicht



Materieel opstellen op **dik folie** om inrijden van JDK-resten te voorkomen.

Grond en plantresten direct afvoeren naar:
BVOR gecertificeerde instelling of thermisch laten reinigen.



Afgraven:

- horizontaal en verticaal afgraven in stukken van 30 cm
- 30 cm extra afgraven na de laatste zichtbare wortels